

VARUDEKLARATION

Motorbåt

N = Normalskick med hänsyn till båtens ålder eller motorns timtid

O = Funktionen är osäker

F = Felaktigt eller kräver reparation

IA = Inte aktuell

Båt

Fabrikat	UTTERN
Modell	D70
Material	GLASFIBERPLAST
Skrovnnummer	BE-UTBEF0420717
Tillverkningsår	2017
Kvarvarande garanti t.o.m	NEJ
CE-Godkänd*	JA

Motor/Styrbord

Fabrikat	MERCURY
Modell	F200
Årsmodell	2018
Motornummer	3B410325
Drivmedel	BENSIN
Motortimmar	243

Motor/Babord

Fabrikat	
Modell	
Årsmodell	
Motornummer	
Drivmedel	
Motortimmar	

Skrov

Bordläggning	N
Botten Akterspegel	N
Köl	IA
Roder	IA
Skrovgenomföringar	N

Däck/överbyggnad

Däcksytor	N
Överbyggnad	N
Rutor, lister	N
Genomföringar	N
Pollare, knapar	N
Mantåg, räcken	N
Kapell	N

Motor

Motorinstallation	N
Varvtal/tomgång	660/
Varvtal max	5500/
Kn, ekonomi/max	23/33
Växelfunktion	N
Motorrumsfläkt	IA
Instrumentering	N
Propeller	N
Bog/akter propeller	N

Inredning

Durk	N
Basinredning	N
Snickerier	N
Dynor/klädsel	N
Stolar	N
Övrig inredning	N

Elektrisk utrustning

Batteriinstallation	N
Säkringpanel	N
Lanternor	F
Kylskåp	N
Värmare Bogpropel	IA
Länspumpar	N
Färskvattenpump	F
Plotter	N
Ekolod	N
Radio/CD	N
VHF	IA

TV	IA
Radar	IA
Vindrutetorkare	N
Landströmanlägg	IA
Batteristatus	N

Övrig utrustning

Gasolinstallation	IA
Värmare	IA
Varmvattenbered	IA
Spis	O
Brandsläckare	N
Toalettinstallation	N
Dusch, ute/inne	N
Instruktionsböcker	N

Övriga kommentarer

SB GRÖN LANTERNA FUNGERAR EJ - SKA ÅTGÄRDAS. FÄRSKVATTENPUMP SKA BYTAS INNAN LEVERANS FUNGERAR EJ. SPISENS VÄRMELOCK SAKNAR ENA INFÄSTNINGEN - BESTÄLLT KONTROLLER KYL UNDER LÅNG TID INNAN LEV. RIGGRÖR SPRUCKET ENDAST ESTETISKT VÄNSTER SMARTCRAFT-LOGG HAR PIXELFEL I DIGITALA DISPLAYEN SB SIDA BADBRYGGA GELCOAT-SKADA BB SIDA AKTER UTSIDA FRIBORD SKAV/REPOR I GELCOAT

Säljare	
Förmedlare	
Datum	

Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia på denna varudeklaration.	
Köpare	
Datum	