

# VARUDEKLARATION

## Motorbåt

N = Normalskick med hänsyn till båtens ålder eller motorns timtid

O = Funktionen är osäker

F = Felaktigt eller kräver reparation

IA = Inte aktuell

### Båt

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Fabrikat                  | Silver          |
| Modell                    | EAGLE 630 CC    |
| Material                  | alufibre        |
| Skrovnnummer              | FI-SLVT1320J708 |
| Tillverkningsår           | 2010            |
| Kvarvarande garanti t.o.m | Nej             |
| CE-Godkänd*               | Ja              |

### Motor/Styrbord

|             |            |
|-------------|------------|
| Fabrikat    | Mercury    |
| Modell      | VERADO 150 |
| Årsmodell   | 2008       |
| Motornummer | 0P531813   |
| Drivmedel   | BENSIN     |
| Motortimmar | 685        |

### Motor/Babord

|             |  |
|-------------|--|
| Fabrikat    |  |
| Modell      |  |
| Årsmodell   |  |
| Motornummer |  |
| Drivmedel   |  |
| Motortimmar |  |

### Skrov

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bordläggning       | N  |
| Botten Akterspegel | N  |
| Köl                | IA |
| Roder              | IA |
| Skrovgenomföringar | N  |

### Däck/överbyggnad

|                 |   |
|-----------------|---|
| Däcksytor       | N |
| Överbyggnad     | N |
| Rutor, lister   | N |
| Genomföringar   | N |
| Pollare, knapar | N |
| Mantåg, räcken  | N |
| Kapell          | F |

### Motor

|                     |    |
|---------------------|----|
| Motorinstallation   | N  |
| Varvtal/tomgång     |    |
| Varvtal max         |    |
| Kn, ekonomi/max     |    |
| Växelfunktion       | N  |
| Motorrumsfläkt      | N  |
| Instrumentering     | F  |
| Propeller           | N  |
| Bog/akter propeller | IA |

### Inredning

|                 |    |
|-----------------|----|
| Durk            | N  |
| Basinredning    | N  |
| Snickerier      | IA |
| Dynor/klädsel   | O  |
| Stolar          | O  |
| Övrig inredning | N  |

### Elektrisk utrustning

|                     |    |
|---------------------|----|
| Batteriinstallation | N  |
| Säkringpanel        | N  |
| Lanternor           | N  |
| Kylskåp             | IA |
| Värmare Bogpropel   | IA |
| Länspumpar          | N  |
| Färskvattenpump     | IA |
| Plotter             | O  |
| Ekolod              | IA |
| Radio/CD            | IA |
| VHF                 | IA |

|                     |    |
|---------------------|----|
| TV                  | IA |
| Radar               | IA |
| Vindrutetorkare     | IA |
| Landströmanläggning | IA |
| Batteristatus       | N  |

### Övrig utrustning

|                     |    |
|---------------------|----|
| Gasolinstallation   | IA |
| Värmare             | IA |
| Varmvattenbered     | IA |
| Spis                | IA |
| Brandsläckare       | O  |
| Toalettinstallation | IA |
| Dusch, ute/inne     | IA |
| Instruktionsböcker  | N  |

### Övriga kommentarer

- \* BOTTEN: ENDAST EPOXIJFÄRG
- \* INSPEKTIONSLUCKOR PÅ AKTERDÄCK HAR SLÄPPT I NITARNA.
- \* KAPELLET ÄR BRA I TYGET MEN RUTORNA SAMT DRAGKEJORNA ÄR SLUT.
- \* AKTERDYNA DÅLIGT SKICK.
- \* SMARTCRAFTKLOCKORNA ÄR SPRUCKNA OCH DÅLIGT SIKT
- \* KAPELLSTRUMPA SLITEN
- \* RUTAN REPAD SAMT LIMRESTER ÖVER DEN
- \* STRIPE SKADAD RUNT OM
- \* SB RÄCKE LITE LÖST I FÖREN.
- \* NÅGRA KAPELLINFÄSTNINGAR LÖSA SAMT EN SAKNAS PÅ INSIDA SKROVSIDA
- \* BRANDSLÄCKARE EJ TESTAD
- \* GPS/PLOTTER ÄLDRE MODELL
- \* STOL I MITTEN SKITIG/SLITEN

|            |  |
|------------|--|
| Säljare    |  |
| Förmedlare |  |
| Datum      |  |

**Jag godkänner ovan angivna avvikelser och har fått en kopia på denna varudeklaration.**

|        |  |
|--------|--|
| Köpare |  |
| Datum  |  |